

LINEA JEANS

Última Revisión: 01/03/2017

ULTRA CLEAN 1**DESCRIPCIÓN**

Detergente descontaminante en polvo

CARACTERÍSTICAS

- Es una innovación en el mercado de acabados textiles ya que le permite al cliente trabajar de una manera práctica y eficaz, brindándole un acabado de óptima calidad como es descontaminación y limpieza total de abrasión en la prenda.
- Es un súper detergente en polvo que sirve para obtener alto brillo y excelente efecto óptico, usando conjuntamente con un blanqueador óptico y agua oxigenada en el proceso de blanqueo stone, en los tonos del 1 al 5.
- Descontaminación total en las prendas.
- Limpieza en la abrasión.
- Gran poder dispersante y re depositante
- Efecto sal y pimienta.
- Este producto se puede utilizar para limpiar y descontaminar las prendas antes de hacer una tinte sobre índigo (dirty) esto ayudara a que las tinturas sean más vivas y vistosas.

INSTRUCCIONES DE USO**PARA EL DESCONTAMINADO ANTES DEL TINTURADO**

- 1.- Adicionar baño a la máquina
- 2.- Colocar la máquina en movimiento
- 3.- Agregar 1g/L de **ULTRA CLEAN 1**
- 4.- Subir temperatura hasta los 70° C
- 5.- Dar un tiempo de 10-15 min.
- 6.- Dar tres enjuagues para una limpieza total

PARA EL AVIVADO DE LAS TINTURAS SULFUROSAS

- 1.- Adicionar baño a la máquina
- 2.- Colocar la máquina en movimiento
- 3.- Agregar de 1g/L de **ULTRA CLEAN 1**
- 4.- Subir temperatura a 70° C
- 5.- Dar un tiempo de 10-15 min.
- 6.- Dar tres enjuagues para una limpieza total
- 7.- Suavizar si lo cree necesario.

PARA EL BLANQUEO STONE

- 1.- Adicionar baño a la máquina
- 2.- Colocar la máquina en movimiento
- 3.- Agregar 2 g/L de **ULTRA CLEAN 1**
- 4.- Adicionar QUIMIBRIGHT 0,5% (Blanqueador óptico)
- 5.- A 70° C agregar peróxido de hidrógeno 3 g/L
- 6.- Dar un tiempo de 15 min.
- 7.- Dar tres enjuagues para una limpieza total
- 8.- Suavizar si lo cree necesario.

PARA EL PREBLANQUEO

- 1.- Adicionar baño a la máquina
- 2.- Colocar la máquina en movimiento
- 3.- Agregar 5 g/L de **ULTRA CLEAN 1**
- 4.- A 70° C agregar peróxido de hidrógeno 3 g/L
- 5.- Dar un tiempo de 15 min.
- 6.- Dar tres enjuagues para una limpieza total.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Apariencia	Polvo Granulado
Color	Blanco
Olor	N.A.
Solubilidad	Soluble en agua
pH (directo)	N.A.
pH (1% solución)	12,5±0,5
Densidad Aparente	0,9-1,0 g/mL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un envase cerrado, bajo sombra. Evitar su contacto directo sin protección. Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para más información.

PRESENTACIÓN

- Saco de 40 kg

**Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

ELABORADO POR
C.CH.APROBADO POR
J.CH.

Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 -2755677

E-mail: calidad.sso@indiquimica.com.ecPágina Web: www.indiquimica.com.ec,

Ambato - Ecuador